





Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat Activitats SRL		Ajuntament de Salou DECRET Data 27-11-2023 Número DEC/6363/2023 
Codi de verificació 		
Codi de document LAC17102VK	Núm. d'expedient 16382/2019	20-11-23 14:22

Interessat de l'expedient
GOBO RESTAURACIO SL

Localització de l'activitat
CARRER BERENGUER DE PALOU (DE) 7-9, PBJ 0006 SALOU
(TARRAGONA)
BOQUET

Assumpte
Decret arxiu expedient denúncia de l'activitat de bar restaurant anomenat "Boquet", ubicat al c. Berenguer de Palou, núm. 9, local 6, de Salou, per sorolls i mals olors

DECRET

Identificació de l'expedient

Expedient incoat per denúncia contra l'activitat de bar-restaurant, "Boquet", ubicat al c. Berenguer de Palou, núm. 9, local 6, de Salou, per sorolls i males olors, quin titular és la mercantil GOBO RESTAURACIÓ, S.L.

Tràmit: Arxiu expedient

Fets

1. Vist l'expedient de denúncia de l'activitat de bar-restaurant, anomenat comercialment "Boquet", ubicat al c. Berenguer de Palou, núm. 9, local 6, de Salou, quin titular és la mercantil GOBO RESTAURACIÓ, S.L., per motiu de sorolls i males olors.
2. Vistes totes les actuacions realitzades a l'expedient i que consten al mateix.
3. Vist l'informe del Tècnic Mitjà d'Activitats de data 29-09-2023, que es transcriu literalment a continuació:

"(...)

Consideracions tècniques

Havent revisat els expedients de la Corporació que fan referència a les actuacions portades a terme a l'activitat de restauració amb el nom comercial "BOQUET", l'històric indica:

- *Expedient 16382/2019, informe tècnic de data 14/07/2022 i codi de document LAC16101YL, a l'apartat de conclusions, determina que:*



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat Activitats SRL		
Codi de verificació [REDACTED]		
Codi de document LAC17I02VK	Núm. d'expedient 16382/2019	20-11-23 14:22

" S'informa FAVORABLEMENT a l'aixecament del precinte dels 6 fogons de la cuina i dels forns tancats, donat que d'aquesta manera la potència total instal·lada no supera els 20 kW i per tant, la seva utilització no suposa un risc per la seguretat de les persones i dels béns.

Per contra, caldrà mantenir el precinte dels elements identificats a la fotografia a dalt exposada com a 1, 3 i 4 fins que no s'apliqui les mesures correctores aportades a la resta dels habitatges afectats."

- Expedient 11485/2022, informe tècnic de data 5/09/2022 i codi de document ALI16I00V5, a l'apartat de consideracions tècniques (tècnic d'activitats) i a l'apartat 2 de consideracions tècniques (tècnic de llicències d'obres) es determina que:

"Una vegada instal·lades les plaques queden adoptades les mesures correctores, ara bé hauran realitzar probes i portar els resultats que justifiquin que el tub de l'interior del calaix és continuu i estanc"

"2. L'art. 347.1 del POUM indica que cada local ha de disposar d'una conducció de fums independent fins a la coberta mitjançant un tub aïllat, per tant, han de justificar el que diu el tècnic d'activitats aportant el resultat de les probes que justifiquin que el tub de l'interior del calaix és continuu i estanc."

- Expedient 16382/2019, informe tècnic de data 26/09/2022 i codi de document LAC16I02MC, a l'apartat 3 de consideracions tècniques i en les conclusions es determina que:

"En aquest sentit, procedeix aixecar el precinte dels elements de cocció imposat, és a dir, en els elements 1, 3 i 4 de la fotografia exposada a continuació, corresponents a barbacoa, planxa i fregidores, donat que en tal cas la utilització d'aquests no suposa un perill per la seguretat de les persones ni dels béns.

Conclusions

S'informa FAVORABLEMENT a l'aixecament del precinte dels elements esmentats."

- Expedient 5101/2023, informe tècnic de data 23/08/2023 i codi de document ALI17I00VR, a l'apartat de consideracions tècniques i en les conclusions, determina que:

"Manca justificar el següent:

- Una vegada instal·lades les plaques queden adoptades les mesures correctores, ara bé hauran realitzar probes i portar els resultats que justifiquin que el tub de l'interior del calaix és continuu i estanc.

Conclusions

De l'anterior històric de les actuacions portades a terme, queda pendent de justificar que el tub de l'interior del calaix és continuu i estanc."

Conclusions

Segons l'exposat anteriorment i cronologia dels fets i actuacions portades a terme a l'activitat de restauració "BOQUET", com s'ha indicats en diversos informes fins a data d'avui, s'entén que l'establiment no suposa un perill per la seguretat de les persones ni dels béns."

4. Vista la documentació presentada per la part interessada en data 11-10-2023, amb registre d'entrada número 28.345.
5. Vist l'informe del Tècnic Mitjà d'Activitats de data 13-11-2023, on es desprèn el següent:



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament		
Unitat Activitats SRL		
Codi de verificació		
Codi de document LAC17I02VK	Núm. d'expedient 16382/2019	20-11-23 14:22

"(...)

Consideracions tècniques

En l'anterior informe amb codi de document LAC17I02EO s'indicava el següent i que es transcriu literalment:

"En l'anterior informe es demanava que "Una vegada instal·lades les plaques queden adoptades les mesures correctores, ara bé hauran realitzar probes i portar els resultats que justifiquin que el tub de l'interior del calaix és continuu i estanc"

L'informe del resultat de la inspecció realitzada per l'empresa FURANDOS S.L., indica que no s'observen fissures ni trencaments als verticals del conducte rectangular, sense assegurar l'estanqueïtat del mateix com es requeria a l'anterior informe."

S'aporta nou informe tècnic de l'empresa MANCIVENT SL respecte l'extracció de fums de la cuina del restaurant boquet que consta de 5 pàgines i signat en data de 10 d'octubre de 2023. L'objecte de l'informe és la comprovació de la estanqueïtat del circuit d'extracció de fums del restaurant.

La metodologia emprada en aquest cas consisteix en la col·locació sota la campana d'extracció de fums de la cuina de l'establiment, i posterior activació de 3 pots fumigens de color blau i 1 pot de color blanc amb essències naturals per la detecció de fums i olors.



A continuació es realitza la comprovació de l'estanqueïtat de la instal·lació en el motor d'extracció de fums i el colze del conducte situat sobre els fals sostre de l'activitat.

Posteriorment es verifica al pis 115 de l'edifici (que es troba situat sobre l'activitat), afectat pel recorregut intern del conducte d'extracció de fums del restaurant, que discorre per l'interior de l'armari del dormitori de la vivenda.




Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat Activitats SRL		
Codi de verificació		
Codi de document LAC17102VK	Núm. d'expedient 16382/2019	20-11-23 14:22



L'últim pas és la comprovació de la sortida a l'exterior del fum colorejat per la part superior del conducte d'extracció de fums de la cuina.



Un cop realitzades les anteriors actuacions, a l'apartat VERIFICACIÓN de l'informe, s'indica:

"Comprovado todo el recorrido, con el sistema de extracción y aportación en funcionamiento se certifica que el conducto de extracción de humos ,no presenta fisuras al no ver salir humo por ninguna parte de su recorrido."

Segons l'indicat a l'informe, es certifica que el conducte d'extracció de fums no presenta fissures.

Conclusions



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat Activitats SRL		
Codi de verificació [REDACTED]		
Codi de document LAC17102VK	Núm. d'expedient 16382/2019	20-11-23 14:22

S'informa FAVORABLEMENT la documentació aportada on es certifica que el conducte d'extracció de fums no presenta fissures en la totalitat del seu recorregut, incloent el motor i el colze situat sobre el fals sostre de l'establiment situat a la planta baixa de l'edifici."

6. Conseqüentment, procedeix decretar l'arxiu del present expedient, en haver-se comprovat que el titular de l'activitat dóna compliment als requisits materials relatius a l'activitat esmentada.

Fonaments de dret

1. L'article 88 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, estableix que: 1.- Les administracions públiques de Catalunya vetllen per la legalitat vigent mitjançant les potestats d'inspecció i control del compliment dels requisits aplicables d'acord amb la normativa sectorial. A aquest efecte, poden comprovar, verificar, investigar i inspeccionar fets, elements, activitats, accions i altres circumstàncies que hi concorrin. 2.- El contingut i l'abast de les funcions públiques d'inspecció i control són concretats per la normativa sectorial, atenent les especificitats dels diferents àmbits materials d'intervenció".
2. Atès l'art. 90 de la Llei 26/2010, esmentada, el qual atorga valor probatori als fets constatats pel personal de l'Administració encarregat de les funcions públiques d'inspecció i control, sens perjudici de les proves que puguin aportar les persones interessades en defensa de llurs drets i interessos.
3. L'article 141 del Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives (en endavant, "**REPAR**", estableix que la competència per inspeccionar els establiments oberts al públic, els espectacles públics i les activitats recreatives, als efectes de verificar el compliment del règim establert per aquest Reglament, correspon entre d'altres administracions, a l'ajuntament que hagi atorgat la llicència corresponent o hagi estat el destinatari de la corresponent comunicació prèvia, si ha assumit aquesta competència.
4. Article 144 del mateix REPAR estableix que les inspeccions s'han de realitzar per les causes següents:

"a) Amb motiu de la denúncia presentada per persona o persones afectades per l'establiment obert al públic, l'espectacle públic o l'activitat recreativa. Els òrgans competents per inspeccionar i sancionar han de donar una de les següents respostes a aquestes denúncies i reclamacions: Informar dels resultats i les conseqüències de la inspecció acordada."



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat Activitats SRL		
Codi de verificació 		
Codi de document LAC17I02VK	Núm. d'expedient 16382/2019	20-11-23 14:22

- Article 43 de la Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica, que regula el procediment de comprovació de requisits materials relatius a l'activitat econòmica.
- Ateses les competències conferides en virtut de la delegació efectuada per l'Alcaldia d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret número DEC/4270/2023 de data 9 d'agost de 2023.

Resolució

- Procedir a l'arxiu del present expedient incoat per denúncia a la mercantil GOBO RESTAURACIÓ, S.L., com a titular de l'activitat de bar restaurant anomenat comercialment "Boquet", ubicat al c. Berenguer de Palou, núm. 9, local 6, de Salou, en base a l'informe tècnic citat de data 13-11-2023.
- Notificar aquesta resolució a GOBO RESTAURACIÓ, S.L., com a titular de l'activitat pel seu coneixement i efectes.

Peu de recurs

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.



Signatura electrònica
Firma electrònica

Regidor delegat de
Planificació i
Ordenació del
Territori
Hèctor Maiquez
Forcada
(Decret núm
4270/2023 de
09/08/2023)
27-11-2023 11:42



Signatura electrònica
Firma electrònica

Secretari General
Enric Ollé Bidó
22-11-2023 12:46