



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat Activitats MALAL		Ajuntament de Salou DECRET Data 23-06-2023 Número DEC/3580/2023 Ajuntament de Salou
Codi de verificació [REDACTED]		
Codi de document LAC17I01KE	Núm. d'expedient 10101/2022	23-06-23 07:47

Interessat de l'expedient
FLASH BACK SA

Localització de l'activitat
[REDACTED]

Assumpte

Requeriment d'esmenes a l'activitat de discoteca anomenada Flash Back ubicada a l'autovia de Salou a Tarragona, 7 cantonada amb C/ [REDACTED] arrel d'inspecció policial.

DECRET

Identificació de l'expedient

Expedient incoat per inspecció de la Policia Local realitzada a l'activitat de discoteca, anomenada "Flash Back", ubicada a l'autovia Salou a Tarragona núm. 7 (cantonada amb C/ [REDACTED] de Salou, titularitat de FLASH BACK SA, per deficiències detectades en aquest establiment.

Tràmit: Requeriment d'esmenes tècniques.

Fets


1. Vist l'expedient incoat per l'informe emès per la Policia Local en relació a la inspecció realitzada a l'activitat de discoteca, anomenada "Flash Back", ubicada a l'autovia Salou a Tarragona núm. 7 (cantonada amb C/ [REDACTED] de Salou, per les deficiències detectades al citat establiment.
2. Vist, tanmateix, les denúncies presentades davant d'aquesta Corporació per particulars per les molèsties provinents de l'activitat citada.
3. Vist l'informe tècnic emès en data 16-05-2023 pel Tècnic Mitjà d'Activitats, el qual es transcriu a continuació:

"(...) Consideracions tècniques

En relació a l'informe de les actes realitzades per part de la Policia Local de Salou, on es detecten una sèrie d'inconformitats i que es transcriuen a continuació:



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat Activitats MALAL		
Codi de verificació 		
Codi de document LAC17I01KE	Núm. d'expedient 10101/2022	23-06-23 07:47

OBSERVACIONES:

- .. Tienen mantenimiento adecuado de los sistemas contra incendios, en la zona de terraza no hay ningún sistema contra incendios teniendo vegetación, mobiliario tipo pallets empleados como sofás.
- .. La salida de emergencia de la sala principal al lado de la barra principal se encuentra en estado muy defectuoso, disponen de dos (2) lamas con barra antipánico que funcionan deficiente la lama derecha no funcionando si la lama izquierda no se encuentra abierta, y la izquierda se tiene que ejercer excesiva fuerza para su apertura.
- .. La salida de emergencia de la sala principal a la terraza, se encuentra en estado muy defectuoso, ninguna de las dos (2) lamas las barras anti pánico funcionan adecuadamente, teniendo que ejercer excesiva fuerza para su apertura
- .. Tienen escalones sin señalizar, los carteles retroiluminados defectuosos, falta de carteles de señalización de evacuación.
- .. NO acreditan proyecto acústico de la sala principal, de la sala latina y de la terraza, desconociendo si los elementos descritos al inicio del presente son los autorizados
- .. NO tienen limitador ni en la sala principal, ni en la sala latina, ni en la terraza.
- .. La música reproducida en la terraza se desconoce cómo se reproduce.

CONCLUSIÓN:

- .. En el acceso desde el aparcamiento tienen (3) cuatro escalones sin señalizar.
- .. Desde la sala principal para acceder a la planta superior de almacén y oficina tienen (21) veintiuno escalones sin señalizar.
- .. En la zona de terraza tienen al final de esta limite con el restaurante contiguo de la misma propiedad, tienen una zona de sofás y para acceder a estos en el centro tienen (3) tres escalones sin señalizar, y en el lateral (2) dos escalones sin señalizar, así como en la zona central de la terraza una zona denominada vip con (1) un escalón sin señalizar.
- ..En la zona de terraza no se observa ningún sistema contra incendios teniendo vegetación (arboles), pallets empleados como sofás, según manifiesta el responsable desde el ayuntamiento se les comunicó que no tenían que disponer de estos elementos de extinción.
- .. En la sala principal, almacén, oficina, sala latina y terraza no hay carteles de ubicación de dirección de las salidas de emergencia y recorrido de evacuación.
- .. Todos los carteles indicativos de Salida, salida de emergencia, extintores, mangueras contra incendios, botiquín, están defectuosos no se iluminan.
- .. No acreditan Proyecto acústico, desconociendo si los elementos musicales instalados y utilizados son los autorizados.
- .. La Sala principal **NO** tienen limitador registrador.
- .. La sala latina **NO** tiene limitador registrador
- .. La terraza continúa teniendo los altavoces instalados y **no autorizados** sin limitador, estando al aire libre y provocando que el impacto acústico salga hacia el exterior sin barrera alguna.
- .. Debido a necesidades del servicio y al inicio de su actividad para no interferir en esta se les informa que las actas de la inspección son enviadas mediante email a adm@flashback.es.



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat Activitats MALAL		
Codi de verificació [REDACTED]		
Codi de document LAC17I01KE	Núm. d'expedient 10101/2022	23-06-23 07:47

Es realitza visita d'inspecció a l'establiment en data de 4/05/2023 per valorar tècnicament el grau de perillositat de les inconformitats detectades, i es conclou:

- *Es comprova l'efectivitat i el bon funcionament de les barres antipànic verticals instal·lades a la porta d'emergència (de dos fulls) de la sala principal, situada al costat dret de la barra.*
- *S'aporta el contracte de revisió dels equips i sistemes contraincendis realitzat per l'empresa SEGURINCAT SEURETAT I VIGILÀNCIA SL, amb número de RASIC 430023328 de data 8/02/2023.*
- *Els graons de l'interior de l'activitat disposen d'enllumenat de senyalització i funcionen correctament. Les escales d'evacuació descendent o d'accés a zones restringides i/o d'ús privat no requereixen d'enllumenat addicional als graons.*
- *Disposen de limitador a la zona de la terrassa exterior, donat que en el moment de la seva legalització era d'obligat compliment segons l'OMSV de Salou.*
- *L'establiment no disposa de limitador-enregistrador pel que fa a la música interior de la pista de ball donat que en el moment de l'obtenció de la corresponent llicència d'activitat no era necessària la seva instal·lació. Pel que fa a l'obligatorietat d'instal·lar aquest equip en el moment de l'entrada en vigor de l'OMSV de Salou al no ser aquesta en caràcter retroactiu, tampoc s'ha instal·lat.*

Conclusions

Conseqüentment, s'informen FAVORABLEMENT les inconformitats detectades en les actes d'inspecció, però pel que fa a la instal·lació del limitador-enregistrador indicat a la OMSV de Salou, caldrà requerir al titular de l'establiment que en el termini d'un mes aporti la següent documentació:

- *Estudi d'impacte acústic realitzat per un tècnic competent amb el contingut mínim especificat a l'Annex 13 de la OMSV de Salou, justificant el compliment dels límits establerts segons la zonificació acústica.*
- *Certificat d'instal·lació del limitador-enregistrador segons l'Annex 10 de la OMSV de Salou."*

4. Conseqüentment, i d'acord l'informe tècnic transcrit al punt anterior, procedeix requerir a la part interessada per tal que presenti la documentació tècnica esmentada al mateix, atorgant-se el termini d'un (1) mes.

Fonaments de dret

1. Article 84 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, així com l'art. 236 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la



Ajuntament
de Salou

<i>Unitat / Departament</i> Unitat Activitats MALAL		
<i>Codi de verificació</i> [REDACTED]		
<i>Codi de document</i> LAC17I01KE	<i>Núm. d'expedient</i> 10101/2022	23-06-23 07:47

Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en quant a la potestat dels ens locals en intervenir l'activitat dels ciutadans.

2. En virtut de les facultats d'inspecció, verificació i control atorgades i regulades en els articles 31 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i el 135 del Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives. En aquest sentit, l'article 141.1 del decret anterior, atribueix aquestes competències, entre d'altres Administracions, als Ajuntaments.
3. Article 141 del Decret 112/2010, citat, estableix que la competència per inspeccionar els establiments oberts al públic, els espectacles públics i les activitats recreatives, als efectes de verificar el compliment del règim establert per aquest Reglament, correspon entre d'altres administracions, a l'ajuntament que hagi atorgat la llicència corresponent o hagi estat el destinatari de la corresponent comunicació prèvia, si ha assumit aquesta competència.
4. Article 88 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, estableix que les administracions públiques de Catalunya vetllen per la legalitat vigent mitjançant les potestats d'inspecció i control del compliment dels requisits aplicables d'acord amb la normativa sectorial. A aquest efecte, poden comprovar, verificar, investigar i inspeccionar fets, elements, activitats, accions i altres circumstàncies que hi concorrin. El contingut i l'abast de les funcions públiques d'inspecció i control són concretats per la normativa sectorial, atenent les especificitats dels diferents àmbits materials d'intervenció".
5. Article 90 de la Llei 26/2010, esmentada, el qual atorga valor probatori als fets constatats pel personal de l'Administració encarregat de les funcions públiques d'inspecció i control, sens perjudici de les proves que puguin aportar les persones interessades en defensa de llurs drets i interessos.
6. Article 38 de la LPAC, que estableix que els actes administratius són plenament executius; així com l'article 98 de la mateixa norma, que diu que l'executivitat d'aquests actes és immediata, és a dir, des de que es dicta, sens perjudici dels motius suspensius d'aquesta executivitat regulats en el mateix article. En aquest sentit, l'article 99 de la mateixa LPAC faculta a l'Administració per a executar els seus propis actes administratiu, a través dels seus propis òrgans.
7. Article 18.4 de la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, que estableix que: "cap instal·lació, construcció, modificació, ampliació o trasllat de qualsevol tipus d'emissor acústic podrà ser autoritzat, aprovat o permès en el seu funcionament per l'Administració competent, si s'incompleix allò previst en aquesta Llei i a les seves normes de desenvolupament en matèria de contaminació acústica".



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat Activitats MALAL		
Codi de verificació [REDACTED]		
Codi de document LAC17I01KE	Núm. d'expedient 10101/2022	23-06-23 07:47

8. Mapa de Capacitat Acústica del municipi de Salou, aprovat el 24 de febrer del 2005.
9. Ordenança Municipal de Sorolls i Vibracions de Salou (OMSV), modificació aprovada el 17 de novembre de 2005.
10. En virtut de les competències que m'atorga l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i l'article 53.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Resolució

1. Requerir a FLASH BACK SA, titular de l'activitat de discoteca, anomenada "Flash Back", ubicada a l'autovia Salou a Tarragona núm. 7 (cantonada amb / Montsó) de Salou, per tal que en el termini d'1 mes presenti, d'acord l'informe tècnic de data 16-05-2023 transcrit a la part expositiva, el següent:
 - Estudi d'impacte acústic realitzat per un tècnic competent amb el contingut mínim especificat a l'Annex 13 de la OMSV de Salou, justificant el compliment dels límits establerts segons la zonificació acústica.
 - Certificat d'instal·lació del limitador-enregistrador segons l'Annex 10 de la OMSV de Salou.

Aquesta documentació haurà d'ésser informada favorablement pels Serveis Tècnics Municipals.


2. Advertir a la part interessada que en el cas de no aportar del requerit al punt anterior dins del termini atorgat, es dictarà una nova resolució ordenant el precinte immediat de tots els focus de reproducció sonora de l'establiment no legalitzats, en no garantir-se el compliment de l'establert a l'Ordenança de Soroll i Vibracions de Salou.
3. Atorgar a la part interessada un termini d'audiència de 15 dies per tal que es pugui al·legar tot el que cregui convenient en defensa dels seus drets i interessos.
4. Notificar a la part interessada aquesta resolució.

Peu de recurs

Aquesta resolució, en tractar-se d'un acte administratiu de tràmit no qualificat, no es susceptible d'impugnació. No obstant es podrà interposar qualsevol recurs o reclamació, que es consideri oportú, en defensa dels seus interessos.



Ajuntament
de Salou

<i>Unitat / Departament</i> Unitat Activitats MALAL		
<i>Codi de verificació</i> 		
<i>Codi de document</i> LAC17I01KE	<i>Núm. d'expedient</i> 10101/2022	23-06-23 07:47



Alcalde
Pere Granados
Carrillo
23-06-2023 10:45

Signatura electrònica
Firma electrònica



Secretari General
Enric Ollé Bidó
23-06-2023 10:38

Signatura electrònica
Firma electrònica