



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat Disciplina MCOVI		Ajuntament de Salou DECRET Data 01-12-2023 Número DEC/6410/2023
Codi de verificació [REDACTED]		
DIS171027Q	11576/2023	08-11-23 11:46

Interessat de l'expedient

Sr/Sra [REDACTED]

-Assumpte

Resolució del procediment

Localització de l'activitat

CARRER BRUSSEL.LES (DE) 3 SALOU (TARRAGONA)
EDIF. FLORIDA

DECRET

Identificació de l'expedient

Expedient sancionador abreujat incoat a [REDACTED], per la instal·lació d'un caixer automàtic al local 4, ubicat al carrer Brussel·les, 3 de Salou, amb ref. cad. [REDACTED] sense llicència municipal i incomplint amb la normativa municipal.

Tràmit: resolució del procediment

Fets

- En data 20-04-2022 s'emet acta de l'Inspector Municipal, i en dates 19-09-2023 i 26-09-2023 informes de la Unitat de Policia Administrativa-SAT i dels Serveis Tècnics Municipals d'Arquitectura, Llicències i Disciplina, on es dona compte que s'ha instal·lat un caixer automàtic al local 4, ubicat al carrer Brussel·les núm. 3, de Salou, sense llicència municipal i incomplint amb la normativa municipal.
- Per Decret de data 24-10-2023, s'incoa expedient sancionador abreujat a [REDACTED], per la instal·lació d'un caixer automàtic al local 4, ubicat al carrer Brussel·les núm. 3 de Salou, i que juntament amb la proposta de resolució formulada per la Instructora es va notificar reglamentàriament a l'interessat, en data 04-11-2023.
- Havent-se concedit a l'interessat un termini de deu dies per a formular les al·legacions que tingués per convenient sense que s'hagi fet ús d'aquesta possibilitat.

Fonaments jurídics

- D'acord amb l'anterior, i vist l'informe proposta d'acord de la Instructora de l'expedient, de data 27-11-2023, que es detalla a continuació:

"Identificació de l'expedient



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament		
Unitat Disciplina MCOVI		
Codi de verificació		
[REDACTED]		
DIS171027Q	11576/2023	08-11-23 11:46

Expedient sancionador abreujat incoat a [REDACTED] per la instal·lació d'un caixer automàtic al local 4, ubicat al carrer Brussel·les, 3 de Salou, amb ref. cad. [REDACTED] sense llicència municipal i incomplint amb la normativa municipal.

Identificació de les persones o entitats presumptament responsables

Es tracta d'una infracció de la qual és presumptament responsable [REDACTED] com a promotor de les obres realitzades.

Fets imputats

1. En data 20-04-2022, s'emet acta per part de l'Inspector Municipal, on es dona compte que s'ha instal·lat un caixer automàtic al local 4, ubicat al carrer Brussel·les núm. 3, de Salou, segons es detalla:

"INFORME

Fets

1. El dia 19/04/2022 l'Inspector Municipal sota signant va observar la instal·lació d'un caixer automàtic a la planta baixa de l'edifici Florida ubicat al carrer Brussel·les núm. 3 de Salou (Tarragona)
2. El caixer es troba situat sota un tendal tipus "B", trobant-se sols ancorat per la part de sota.
3. Fotografies.



2. En dates 19-09-2023 i 26-09-2023, s'emet informes per part de la Unitat de Policia Administrativa-SAT i dels Serveis Tècnics Municipals d'Arquitectura, Llicències i Disciplina, respectivament, segons es detallen:



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat Disciplina MCOVI		
Codi de verificació [REDACTED]		
DIS171027Q	11576/2023	08-11-23 11:46

"INFORME UNITAT POLICIA ADMINISTRATIVA – SAT

DATA inspecció: 19 de setembre de 2023

Motiu: Comprovació per la instal·lació d'un caixer automàtic de l'activitat anomenada "Sunny Beach", ubicada a al c. Brussel·les, núm. 3, local 4, Ed. Florida, de Salou (Tarragona)

Acta d'inspecció núm.: 144

La Unitat de Policia Administrativa – SAT informa, una vegada realitzada comprovació de l'activitat d'objectes de regal, confecció i articles de platja "Sunny Beach", ubicada a al c. Brussel·les, núm. 3, local 4, Ed. Florida, de Salou (Tarragona), amb referència cadastral número [REDACTED] i titularitat del Sr. [REDACTED] amb NIE [REDACTED] 0515 [REDACTED] dels següents fets:

- En el moment de la comprovació (11:06 h.) s'observa que aquest establiment roman obert al públic, amb activitat i amb rètol amb el nom comercial "Sunny Beach.
- Es pot observar que hi ha instal·lat un caixer automàtic amb banderola en funcionament, a la zona de la terrassa de l'establiment i han les sigles "ATM".
- S'adjunten fotografies de l'estat de la terrassa i del caixer d'aquest establiment en el moment de la inspecció:



Tot l'exposat anteriorment es posa a la seva disposició per tal que produeixi els efectes oportuns."

"INFORME TÈCNIC

Identificació de l'expedient



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament		
Unitat Disciplina MCOVI		
Codi de verificació		
[REDACTED]		
DIS17I027Q	11576/2023	08-11-23 11:46

El dia 29/09/23 la unitat de policia administrativa executa visita d'inspecció i comprova l'existència d'un caixer al tendal del local comercial, al local 4 del c/ Brussel·les n° 3.

Fonaments de dret

(POUM) Pla d'Ordenació Urbanística Municipal aprovat definitivament l'1 d'octubre de 2003.

Ordenança Municipal, zones de reculada vinculades a un local comercial, tendals i rètols aprovat definitivament el 26/07/23.

Consideracions tècniques

1. El caixer esta situat al tancament tipus b a la zona de reculada tocant a la vorera.
2. Resta prohibit la instal·lació de caixers automàtics segons l'art. 5.b de l'Ordenança municipal zones de reculada vinculades a un local comercial, tendals i rètols."

La instal·lació s'ha de considerar no legalitzable.

Infraccions i normativa reguladora

1. Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM).
2. Ordenança Municipal de Tendals i Rètols.
3. Els fets descrits poden ser constitutius de la infracció prevista al següent article 215 del Text refós de la Llei d'urbanisme:

"Són infraccions urbanístiques lleus:

Art. 215.a): L'incompliment, en sòl urbà i en sòl urbanitzable delimitat, de les determinacions urbanístiques sobre règim d'indivisibilitat de finques i sobre edificació."

4. La infracció descrita no ha prescrit, perquè d'acord amb l'art. 227.1 del TRLUC les infraccions lleus prescriuen al cap de 2 dos anys.

Sanció i criteris de graduació

1. D'acord amb l'article 137 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, el càlcul de la valoració de la infracció és el següent:

Caixer automàtic en zona de reculada
Volum = 3,6 m³



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament		
Unitat Disciplina MCOVI		
Codi de verificació		
[REDACTED]		
DIS17I027Q	11576/2023	08-11-23 11:46

MR= 50 (art. 138.1.a, perquè és un volum)

Factor de gravetat = 1 (infracció lleu, art. 215.a segons DL 1/2010)

Modulació de responsabilitat = 1 (no concorren causes agreujants o atenuants)

M= 3,6 x 50 x 1 x 1 = 180 €

Per tant, quant a l'import de la sanció, s'estarà al que disposa l'art. 141.b) del D. 64/2014 Reglament sobre la protecció de la legalitat que diu: "En cas que l'import obtingut sigui inferior a 300 euros, s'ha d'incrementar l'import fins que coincideixi amb aquesta quantia mínima."

2. *Aquesta infracció, d'acord amb l'article 219.1 del TRLUC pot ser sancionada amb una multa de:*

a) *Les infraccions urbanístiques lleus, amb una multa de fins a 3.000 euros."*

3. *D'acord amb l'informe dels Serveis Tècnics Municipals d'Arquitectura, Llicències i Disciplina, de data 26-09-2023 i segons el previst als articles 136 a 143 del RPLU, la sanció que pot correspondre a la infracció esmentada és una multa de 300 euros.*

4. *D'acord amb l'article 223 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, estableix que l'import dels ingressos de l'administració en virtut de les sancions establertes per aquesta Llei es destina al patrimoni públic de sòl i d'habitatge.*

Autoritat competent

Ho és l'Alcalde, conforme a l'establert a l'article 222.1.a) del TRLUC. Aquesta competència ha estat delegada per Decret d'Alcaldia núm. 4270/2023, de data 09-08-2023, al Regidor de l'Àrea de Gestió del Territori.

Danys i perjudicis ocasionats

No existeixen constatats, tret del dany als valors protegits per la normativa presumptament infringida.

Mesures provisionals

No es dicten, de moment. No obstant això, en dictar-se la resolució sancionadora definitiva, s'ordenarà la retirada de les instal·lacions.

Restauració voluntària de la realitat física o jurídica alterada



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat Disciplina MCOVI		
Codi de verificació [REDACTED]		
DIS171027Q	11576/2023	08-11-23 11:46

1. D'acord amb l'article 217 del TRLUC i articles 142.1 i 2 del RPLU, s'aplica una reducció de la quantia de la sanció pertinent en el cas dels responsables de la comissió d'una infracció urbanística, segons les condicions següents:

1. Del 80%, si porten a terme voluntàriament l'execució i la indemnització corresponents abans que la resolució sancionadora sigui ferma en via administrativa.
2. Del 60%, si porten a terme voluntàriament l'execució i la indemnització corresponents després que la resolució sancionadora sigui ferma en via administrativa i abans que l'òrgan competent ordeni l'execució forçosa de la sanció.
3. Cas que la restauració i la indemnització voluntàries siguin només parcials, la reducció de la multa és proporcional al grau de restauració i indemnització assolit."

Per la qual cosa, i en virtut de la delegació de competències a favor del Regidor de l'Àrea de Serveis al Territori, que li han estat conferides en virtut de la delegació efectuada mitjançant Decret núm. 4270/2023, de data 09-08-2023, s'acorda el següent:

Resolució

1. Imposar a [REDACTED], amb NIF [REDACTED] 0515 [REDACTED], la sanció líquida núm. 26/2023, de 300 euros, la qual haurà de destinar-se al Patrimoni Municipal del Sòl.
2. Notificar la present Resolució a l'interessat, als Serveis de Gestió Tributària i a Tresoreria Municipal.




Peu de recurs

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació.

Alternativament, i de forma potestativa, podeu interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació.



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat Disciplina MCOVI		
Codi de verificació 		
 DIS17I027Q	 11576/2023	08-11-23 11:46

Si decideix recórrer i presenta, de la forma i en el termini que se li ha assenyalat, el corresponent recurs de reposició, quedarà automàticament suspesa l'execució de la sanció, sense necessitat de que ho sol·liciti ni de que garanteixi el seu import, i no tindrà que ingressar-la mentre no es notifiqui la resolució del recurs de posició interposat.

D'acord amb el que disposa l'article 151 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, les sancions urbanístiques són executives quan la resolució que les imposa posa fi a la via administrativa o esdevé ferma en via administrativa perquè la persona sancionada no interposa el recurs de reposició corresponent dins de termini. Les persones sancionades disposen d'un mes de termini des de que la resolució sancionadora és executiva per satisfer la multa imposada.

Condicions i terminis de pagament


Termini d'ingrés (art. 62 Llei 58/2003, general tributària, de 17 de desembre)

El pagament en període voluntari haurà de realitzar-se en els següents terminis:

- Si la notificació de la resolució es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fòs os hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.
- Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim dia de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.

Lloc de pagament

- Oficina virtual (seu.salou.cat). Carpeta Ciutadà. Pagament online de tributs.



<https://seu.salou.cat/siac/info.aspx?info=pagOnLine>



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat Disciplina MCOVI		
Codi de verificació [REDACTED]		
DIS17I027Q	11576/2023	08-11-23 11:46

2. Mitjançant ingrés directe en qualsevol de les entitats detallades: Banco Sabadell, Santander, Ibercaja Banco, BBVA.

a) Pel pagament de la sanció:

EMISSORA	MOD	REFERÈNCIA	IDENTIFICACIÓ	IMPORT
439058	2	000014120210	1160234068	300,00
[REDACTED]				
[REDACTED]				

Ho mana i signa,



Signatura electrònica
Firma electrònica

Regidor delegat de
Planificació i
Ordenació del
Territori
Hèctor Maiquez
Forcada
(Decret núm
4270/2023 de
09/08/2023)
01-12-2023 10:53

Dóna fe,



Signatura electrònica
Firma electrònica

Secretari General
Enric Ollé Bidó
29-11-2023 15:04